Reparatur / Anschliff von Carbon

Neu Teile

Neu Teile nach dem Backen (Autoklave) werden mit einem UV beständigen Lack beschichtet. Schleifen nach dem Backen, dann wird der Lack aufgetragen (1 - 2 Schichten):



Danach kann die Oberfläche auf Hochglanz gebracht werden:



Wichtig ist, nicht die Fasern anschleifen. Den Unterschied zu den nicht angeschliffenen Fasern sieht man optisch.

Reparatur

Eine Reparatur (defekte Stelle herausschleifen und durch Carbon Geflecht aufbauen) ist aus optischen Gründen zu vermeiden. Diese Stellen wird man immer sehen. Ausnahme: Das Teil wird farblich lackiert. Schleifen in den Schritten, dann wie oben beschrieben:



Im Normalfall werden ganze Teile ausgewechselt, die wie bei den Neuteilen beschrieben bearbeitet werden